	TPM CIRCLE NO :-		ACTIVITY		QM	PM	JH	SHE	ОТ	DM	E&T	KAIZEN IDEA SI			ST		
AD <b>V</b> IK	TPM CIRCLE NAME :-		LOSS NO. / STEP									IZEN NO:-		AOIILI	<b>-</b>		
	DEPT :-AssyP3		RESULT AREA	Р	Q	DEF :- B		С	D	S	M	IZEN NO:-					
CELL :			MACHINE / STAGE:- training cent		OPERA <sup>*</sup>	TION :-											
KAIZEN THEME :- चाइल्ड पार्ट में डीफेरेन्स की जानकारी को बडाना.		IDEA :- टैनिंग मटेरिअल उपलव्ध कराना.															
		COLINTERMEASURE:									BENCHMARK No display						
		COUNTERMEASURE:- हमने एक बोर्ड पर चाइल्ड पार्ट को नाम के साथ लगाया हैं.									Display						
WIDELY/DEEPLY:-		٠,								IZEN STA			07.08.708				
PROBLEM / PRESENT STATUS :- नए ऑपरेटर को असेम्ली स्टेप में पार्ट में डीफेरेन्स नहीं पता होने की वजह से ऑपरेटर गलत असेम्ब्रली कर देता है										IZEN FINI			02.08.20	१६			
										TEAM MEMBERS :-							
		SIMILAR PART DIFF. BOARD SCHWAIDSONSON								Mukesh Singh							
			NUT ATTROGRAMMO	3310000		NUCKS											
											ऑपरेटर की जानकारी बड़ी है						
		0	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF		0	-		0									
			<b>新教育的基本的</b>								KAIZEN SUSTENANCE						
BEFORE STATE OF THE PROPERTY O				دده ۲			AF	TER	WI	нат то	DO :-						
WHY - WHY ANALYSIS :- नए ऑपरेटर को असेम्ली स्टेप में पार्ट में डीफेरेन्स नहीं पता होने की वजह से ऑपरेटर गलत असेम्बली कर देता है WHY 1:- क्योंकि ऑपरेटर को पार्ट में डीफेरेन्स की जानकारी नहीं थी			RESULT:- ऑपरेटर अब आशानी से पार्ट डीफेरेन्स जान लेता है.								HOW TO DO :-						
40: 10									FR	EQUEN	CY:						
WHY २ : टैनिंग मटेरिअल का न होना																	
										COST INCURRED FOR MAKING KAIZEN							
									MATERIAL RS.		LABOUR COST RS.			L COST RS.			
ROOT CAUSE:- टैनिंग मटेरिअल का									800								
REGISTRATION NO&DATE:								SR.			PE & PLAN FOR HORIZONTAL DEPLOYMENT  TARGET RESPONSIBILITY STATUS						
REGISTERED BY :- Mukesh Singh		1							NO.	CE	LL	IAKGEI	KESPUNSIE	OLLI I Y	STATUS		
MANAGER'S SIGN :-									1				•				
L																	